

# Reifendruckkontrollsystem spinnt

**Beitrag von „charly-sl-300“ vom 30. Dezember 2016 um 18:57**

Hallo ihr lieben Helfer,

Habe jetzt auch ein Problem mit der RDK meines Touaregs von 12.2015.

Heute morgen bei -3 Grad bekomme ich im Multifunktionsdisplay die Meldung Reifendruck 2,1 auf allen Reifen, soll wäre 2,3 bar.

Fahre an die Lufttanke und erhöhe auf 2,4 bar auf allen Reifen. Während der Fahrt erhöht sich der Druck dann auf 2,6 bar (ist klar die Luft im Reifen erwärmt sich).

Im Display bleibt die Meldung jedoch stehen und lässt sich auch nicht umstellen auf z.B. Verbrauch seit letztem Tanken.

Im Handbuch und hier im Forum habe ich jetzt nichts gefunden.

Kann von euch einer helfen?

Lieben Gruß

Karl