

Probleme mit Bordnetzsteuergerät und Radio

Beitrag von „coala“ vom 31. Dezember 2016 um 09:26

Servus,

das J525 (Verstärker) sitzt in der Kofferraumverkleidung der Beifahrerseite, direkt neben dem CD-Wechsler. Das J519 ist unterhalb der Schalttafel im Fußraum des Fahrers verbaut.

Grüße

Robert

P.S.: Batterie(n) sind noch ok, bzw. wie alt? Bei der Vielzahl an weiteren Fehlermeldungen würde ich nicht (zuerst) an einen technischen Defekt denken. Unterspannung beim Startvorgang verursacht gerne vermeintlich unerklärbare Probleme.