

Kupplungsproblem

Beitrag von „coala“ vom 2. Januar 2017 um 09:57

[Zitat von rheinlaender](#)

[...] Zuheizer auch repariert und dann zur Standheizung aufgerüstet [...]

[Zitat von Hannes H.](#)

Welchen Motor hast du nun? Ist es ein V6-Benziner oder der V6 TDI? [...]

Servus,

da nur die Diesel einen Zuheizer haben... 😊

[rheinlaender](#): Die Angabe der Motorisierung ist hier schon relevant, da das (durchaus bei VW bekannte) Kupplungsproblem eben aufgrund des höheren Motor-Drehmoments speziell beim V6 TDI auftritt. Und mehr dazu - samt der Lösung - findest du hier: [KLICK](#)

Grüße
Robert