

Touareg II Öl im Kühlwasserbehälter, usw.

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 6. Januar 2017 um 07:00

Hallo Kerstin,
das klingt ja nicht so toll.

Als ich Deinen Beitrag gelesen hatte, dachte ich "hoffetnlich ist es nur ein Ölkühler".

Das die Werkstatt als erste Maßnahme den Motor zerlegt, um die Zylinderköpfe und deren Dichtungen zu prüfen, wundert mich schon etwas.
Die Ölkühler kann man doch recht gut abdrücken.

Zum Glück für Dich geht der Aufwand auf Garantie.

Ich bin gespannt, was es am Ende war.
Übrigens, bekommt meine Frau nicht so teure Geburtstagsgeschenke.

Grüße aus dem Norden

Ralph