

Öl läuft aus Zylinderkopf - undichter Injektor

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 9. Januar 2017 um 06:45

Hallo Stephan,
meinst Du mit "Zylinderkopfdichtung" die Ventildeckeldichtung oder tatsächlich die ZKD?

Diese knusprige schwarze Masse ist doch auf dem Krümmer, wenn ich das richtig sehe. Die kann ja nur von oben kommen.

Es sieht aber nach geschmolzenem Kunststoff aus und nicht nach Öl.

Die Ventildeckeldichtung hatte ich vor kurzem bei meinem V8 (Benziner) gemacht. Das war zwar auch sehr eng, aber es ging doch recht gut.

Grüße aus dem Norden

Ralph