

Öl läuft aus Zylinderkopf - undichter Injektor

Beitrag von „Touaräg“ vom 9. Januar 2017 um 08:00

Moin, hast du erhöhten Ölverbrauch? ...ist eigentlich typisch bei undichter Ventildeckeldichtung, des weiteren

Probleme mit dem Kühlmittel und erhöhte Raumentwicklung am Auspuff! würde auch alles reinigen und

später mal nachschauen!..das der 😊 mal schnell dem Motor ausbauen will war ja klar!

Grüße