

Öl läuft aus Zylinderkopf - undichter Injektor

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 9. Januar 2017 um 08:10

Hallo Stephan,
von Öl, das auf einem Krümmer verdampft, bleibt ausser einer Spur nichts übrig. Das Öl wird komplett in Gestank umgesetzt 😞.

Das auf Bild 1 könnte etwas Öl sein, dass aus der Ventildeckeldichtung kommt.
Ich glaube übrigens nicht, dass eine undichte Ventildeckeldichtung zu einem "spürbar" höherem Ölverbrauch führt. Es handelt sich um eine so geringe Menge. Wenn es mehr wäre, würde auch etwas unten ankommen.

Vielleicht ist die schwarze Kruste auch schon alt und hat mit dem aktuellen Gestank nichts zu tun. Lass doch die Ventildeckeldichtung erneuern (dürfte nicht so teuer sein) und schnüffel dann, ob es weg ist.

Grüße aus dem Norden

Ralph