

Standheizung / Lüftung nur halblebig

Beitrag von „Rexs“ vom 10. Januar 2017 um 09:17

Hallo,

Habe bei meinem Touareg 7L Bj 04 R5, den Zuheizer mit einem Danhag GSM Modul zur Standheizung aufgerüstet!

Der Zuheizer und alles springt perfekt an und wird auch warm, das Problem ist nun dass das Gebläse nur schwach bläst!

Normal sollte ja die Climatronic auf HE stellen und das Gebläse stark arbeiten oder?

Stattdessen bleibt das Display der CT leider aus und es bläst vllt auf Stufe 1...

Jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder ne Ahnung an was es liegen könnte?