

Verzweiflung nach Wassereinbruch

Beitrag von „Fury“ vom 11. Januar 2017 um 13:17

Hallo,
heute habe ich ein kleines Update:

wir kämpfen noch immer um unseren Dicken - nun haben wir die zumindest schon mal rausgefunden, dass die Steuergeräte kein Wasser/Feuchtigkeit abbekommen haben und auch ansprechen. 🤖

Aber zweifelhaft ist für uns, warum im rechten Sicherungskasten (Armaturenbrett seitlich an Beifahrertür) die Sicherung 51 keinen Strom erhält. Kabel prüfen wir gerade.

kann mir jemand helfen und mir sagen, woher diese Sicherung ihren Strom erhält ????

herzlichen Dank im Voraus für Eure Hilfe 😊