

# **Probleme beim Tanken, Einfüllstutzen defekt**

**Beitrag von „MemphisStein“ vom 11. Januar 2017 um 18:39**

Hallo zusammen,

der Solodiesel-Tankdeckel hat leider nicht funktioniert.

Das Plastikrohr war wohl nicht lang genug um die defekte Schwallklappe zur Seite zu drücken.

Ich habe von VW die Hälfte der Materialkosten über Kulanz bekommen.

Rechnung habe ich noch nicht.

Kulanz sollte etwa 800 € sein.

Also noch 2400 zu bezahlen.

Teurer Spaß.

Ich gebe Bescheid,wenn ich die Rechnung habe.