

Verzweiflung nach Wassereinbruch

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 12. Januar 2017 um 11:48

Hallo Fury,
ich hatte mal ein ähnliches Problem und die Lösung hier gepostet.

Es war nur eine korrodierte Kabelverbindung im Fahrerfußraum.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es nur diese Kleinigkeit ist.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...t=organversagen>

Grüße aus dem Norden

Ralph