

Verkleidung hinten rechts abnehmen - aber wie?

Beitrag von „Heiherm“ vom 13. Januar 2017 um 10:15

Moin Stefan,

vielen Dank für die Tipps. Habe bereits die Registrierung bei erWin erledigt. Meine Internet Geschwindigkeit ist leider deutlich unter 1 MB und der Upload bei 160 KB mal schauen was da möglich ist. Die Kunststoffteile und Bedienknöpfe sowie die Klemmen haben deutlich an Weichmacher verloren und sind spröde geworden, dadurch ist schnell etwas abgebrochen. Wenn die Verkleidung ab ist sehe ich hoffentlich wo die anderen Kabel herlaufen.

Gruß

Heiner