

RNS 510 hängt / bootet ununterbrochen

Beitrag von „heland“ vom 16. Januar 2017 um 14:25

Wollte mal in die Runde fragen, ob schon jemand folgendes Problem beim RNS510 gelöst hat:

- Gerät bootet nicht, es wird nach Start ein **weißer Bildschirm** angezeigt
- damit keine Möglichkeit ins Setup zu kommen bzw. neue Firmware aufzuspielen / also auch kein Klammergriff möglich.

Ursache: abgebrochene FW-Installation.

- ist der Speicher irgendwie neu zu beschreiben?

VW Werkstätten sind, wie hier auch schon geschrieben, überfordert - bieten Geräte im Austausch an.

Anbieter von "Navi-Serviceleistungen", z.B. aus EBAY habe ich angerufen. Erscheinen mir etwas unseriös. Preise von € 89,- bis sogar € 600,- werden genannt, manche meinen der Bildschirm müsse ersetzt werden, andere meinen die Hauptplatine... Bevor ich jetzt €75,- Euro für einen wahrscheinlich überzogenen Kostenvoranschlag zahle, der den Wert eines aus 2008 (A-Version) stammenden Autoradios übersteigt... meine Frage, ob hier jemand weiß was zu tun ist, oder einen wirklich vertrauenswürdigen (und nicht zu teuren) Dienstleister kennt.

Im Grunde, so denke ich, kann ja kein Hardwareschaden vorliegen. Das Gerät lief ja bis zum Abbruch der Installation. Es muss "lediglich" eine neue Firmware drauf (oder?).

Nun fahre ich seit fast 2 Jahren ohne Radio... sonst hole ich mir jetzt was aus dem Nachrüstbereich.

Danke und Gruß
Andreas