

# Never Ending Story Fehlercode P1116

Beitrag von „Tangkapan“ vom 18. Januar 2017 um 11:10

[Zitat von Arndt](#)

Warst Du schon mal in einer "richtigen" Werkstatt?

Der Touareg ist mit seiner Elektronik so komplex, da verzweifeln selbst kleinere VW-Werkstätten dran.

Das denke ich manchmal auch..

Ein Bekannter sagte mir das es auch daran liegen kann das ich einen No Name Sonde gekauft habe.

Diese hätten einen Universalen Widerstand,welcher wohl nicht richtig erkannt wird.

Kann es sein das es evt, nu mit der Originalen Bosch (neu) klappt?

Ansonsten fährt der Dicke einwandfrei, Auch beim Verbrauch ist alles ok.