

Dröhnen ab 120km/h

Beitrag von „mark1“ vom 18. Januar 2017 um 12:53

Dann schau mal, ob irgendwelche Unterbodenabdeckbleche ihre Schrauben (wahrscheinlich in Fahrtrichtung) gelockert/ verloren haben- das hatte ich mal bei einem anderen Fahrzeug- es schaukelt sich bei höherer Geschwindigkeit auf und hört sich nach "Dröhnen" an...

Gruss

Mark