

4.2 V8 ruckelt

Beitrag von „mark1“ vom 18. Januar 2017 um 22:02

Ich würde diese Ursache trotzdem noch nicht ganz abhaken- Du hattest auch eine entsprechende Fehlermeldung in Deinem Log: Motordrehzahl-Unplausibles Signal

Dabei vergleicht das MSG ja zwei Werte- was ist mit dem anderen Wert? Könnte bei den Benzinern vielleicht der Nockenwellensensor sein- welcher wird als Vergleichswert genommen? Wäre als Fehlerursache genauso denkbar...

Gruss

Mark