

# Never Ending Story Fehlercode P1116

Beitrag von „Tangkapan“ vom 18. Januar 2017 um 22:49

[Zitat von mark1](#)

Zündung aus und gut ist`s...verstellt sich nix. Der Stecker ist gesichert, da muss man eine Rastnase (wahrscheinlich zur Seite) verschieben, dann kann man ihn abziehen...

Gruss

Mark

P.S.: Deine Fragen deuten darauf hin, dass Du mit diesem "self-Service" nicht sehr vertraut bist- willst Du Dir nicht bei einer kleinen-feinen-vertrauenswürdigen "freien" Werkstatt Unterstützung suchen? Bitte nicht falsch verstehen- "hier werden Sie geholfen", aber es muss danach besser werden (und nicht vielleicht schlechter)...

Hab ne gute freie Werkstatt an der hand und würde das auch dort erledigen lassen. Aber das ist mein erster Touareg, vorher immer BMW und da hab ich alles selbst gemacht, inkl codieren. Aber beim Dicken ist es erheblich umständlicher. Ich hab hier schon Dinge erlebt dies es beim Bayern nie gegeben hätten. Fängt bei Musik und Radio an und hört bei Sitzheizung auf.. Trotzdem danke.