

Dröhnen ab 120km/h

Beitrag von „Touareg Frank“ vom 20. Januar 2017 um 10:18

Ich war gestern bei meinem netten VW-Händler. Auf der Hebebühne haben wir gesehen, daß die zwei Kunststoffabdeckungen, unter dem Motorraum, nur noch an vier Schrauben hängen und rumklappern. Heute macht er alles wieder fest und dann sehen wir ob es das war.

Bis dann Frank