

4.2 V8 ruckelt

Beitrag von „Djkara“ vom 20. Januar 2017 um 15:10

Das klingt sogar ziemlich plausibel, frage ist nur weshalb der Fehler nur im Steuergerät der Standheizung ansteht. Müsste sowas nicht eher im Motorsteuergerät abgelegt sein?