

Startproblem V6 TDI bei warmen Motor

Beitrag von „mark1“ vom 22. Januar 2017 um 17:52

[Zitat von amboß](#)

Hallo Mark1!

Vielen Dank für den Tipp mit den Temperatursensoren. Werde diese auch mal auslesen. Würde bei fehlerhaften Tempsensoren kein Fehler abgelegt?

Messen die Öl- Wasser- oder Blocktemperatur? Mir fehlen Vergleichssollwerte, oder stehen die ggf. im Messwertblock hinterlegt?

Grobmessung: einfach mal anfassen... 😊

Feinmessung: Thermometer benutzen- ich nutze eins mit Lasersensor, siehe z.B. hier:

http://www.ebay.de/itm/like/20156...s&ul_noapp=true

Gruss

Mark