

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „H8t'n'luV“ vom 25. Januar 2017 um 18:59**

Hallöchen,

hab nun in meinem Dicken (T1FL, MFL+gr.MFA) auch das alte pFSE Stg 7L6 035 730 durch ein neues 3C8 035 730 E getauscht um das leidige rSAP endlich zu begraben. Leider hat das nicht geklappt, in der MFA wird der Telefonie punkt gar niucht angezeigt, wenn ich die Favoritentaste im MFL drücke bekomme ich die Ansage, das kein Telefon verbunden sei (ohne Anzeige im MFA). Muss man das neue Stg eventuell doch codieren - VCDS wäre vorhanden...

Ig

Bernd