

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „Humvee“ vom 25. Januar 2017 um 22:30**

Busruhe abwarten nach dem Tausch dann sollte das Menü wieder vorhanden sein.

Im Notfall mal mit VCDS in der Verbauliste nachsehen ob der Hacken noch bei Teleon vorhanden ist.

Bei einem neuen Steuergerät 3C8 035 730 C,D,E muss nichts codiert werden, es befindet sich in der Grundcodierung und diese ist genau richtig für den T

Ausgenommen wenn du die komplette Sprachbedienung des RNS510 willst muss es codiert werden (was aber im T eingebaut nicht codierbar ist)

Ansonsten funktioniert es mit der Sprachbedienung nur was Telefon betrifft in der Grundcodierung