

# Licht am Anhänger geht nur auf einer Seite

Beitrag von „mark1“ vom 30. Januar 2017 um 15:53

Die Lichtversorgung läuft meines Wissens nur über einen Pol im Anhängerstecker- der Fehler müsste also am Anhänger sein..

Gruss

Mark