

# V6 tdi bj. 2006 startet kalt schlecht

Beitrag von „weisse Gurke“ vom 31. Januar 2017 um 13:36

Hallo,

ich habe das gleiche Problem. Der freundliche hat alles durchgemessen :

Batterie (neu, aber max 45% Leistung)

Steuergeräte (gehen auch in Ruhezustand, wie es soll)

Lichtmaschine

Regler

keine Fehler im Fehlerspeicher abgelegt => deshalb wurden Glühkerzen ausgeschlossen

neue VW-Batterie eingebaut => Fehler bleibt

Also der 😊 hat das Problem gesehen, weiß aber keine Lösung (uund das war der ganz große in WOB).

Was ein bißchen hilft ist, wie auch schon mehrfach geschrieben, ist, zweimal vorglühen.  
aber selbst dann nudelt der Anlasser herum und klingt schlapp.

Irgendwie scheint zum Starten nicht genügend Saft zur Verfügung zu stehen.

Wenn es also noch einen Tip gibt, oder das sogar mal behoben wurde, bitte melden

Gruß

w.G