

# Leistungsmangel V6 TDI 239 PS

**Beitrag von „Touareg71“ vom 2. Februar 2017 um 12:52**

Hallo zusammen,

ich war letztens auf einem Leistungsprüfstand und bekam das Ergebnis , dass mir über 10 KW Leistung fehlen.

Kann mir vielleicht jemand helfen was ich am besten prüfen sollte.  
VCDS ist vorhanden.

Was mir aufgefallen ist, ist dass er untem rum manchmal kurz ruckelt und relative schwerfällig läuft.

LMM ist schon ersetzt. Spritfilter Luftfilter ebenfalls.

Vielleicht habt ihr ja Tips was ich mal loggen könnte mit demVCDS

Vielen Dank im Voraus