

Leistungsmangel V6 TDI 239 PS

Beitrag von „Touareg71“ vom 2. Februar 2017 um 16:26

Hallo Mark , lieben Dank für Deine Antwort,

was mir extrem aufgefallen ist, ist dass er bis zu einer gewissen Gaspedalstellung nicht richtig kommt , und dann erst zieht.

Ausserdem habe ich ein mir bis heute unbekanntes Verhalten festgestellt.

Wenn ich vom Gas gehe dann erhöht sich kurz die Drehzahl um 200 Umdrehungen und dann geht er erst in die Schubabschaltung.

Ist das normal?