

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager


Beitrag von „arthus1“ vom 4. Februar 2017 um 16:18

Mit dem Bericht hat's was gedauert.

Keine Zeit, wegen bescheuerten Schichten. 

Lager ist drin, ist jetzt auch eine ganze ecke leiser. Hatte aber noch nicht das hier so oft beschriebene schlagen von unten her sondern nur ein Brummen, was sich nach kaputten Lager anhörte.

Ist soweit alles i.O., nur bei 1500 - 1600 U/pm ein leichtes vibrieren.

Und wie soll es anders sein, was neues entdeckt. Simmerring Motorseite undicht. 

Mal schauen.

Schönes Wochenende.