

# Spiegel Beifahrerseite klappt nicht mehr aus ....

Beitrag von „Maglight-Fan“ vom 11. Februar 2017 um 17:06

Hallo,

**der Dicke klappt das rechte Ohr nicht mehr aus.....**und mit nur einem Spiegel zu fahren ist echt old-school.....

hier mal die Beschreibung:

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F  
Bauteil: TSG BF H07 0162  
Revision: ----- Seriennummer: 0000105152907  
Codierung: 011D0620DE00451005080000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 3B7E445BBA6CF49AD4-806E

3 Fehlercodes gefunden:

02117 - Motor für Spiegelanklappung

006 - Kurzschluss nach Plus

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100110

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 5

Verlernzähler: 32

Kilometerstand: 81263 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.01.18

Zeit: 13:34:54

02117 - Motor für Spiegelanklappung

007 - Kurzschluss nach Masse

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100111

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 3

Verlernzähler: 32

Kilometerstand: 81263 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.01.18

Zeit: 13:35:10

Da scheint der Motor hin zu sein? Kompletter Spiegel fällig?

Problem scheint lt. Archiv nicht häufig zu sein.....

Freue mich auf Feedback,

Grüße aus Ffm.

Hubertus