

# Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

**Beitrag von „mark1“ vom 12. Februar 2017 um 14:07**

Das hatte ich auch gerade- Spiegelverstellmotor war defekt. Man konnte den Motor sogar noch hören, aber im Inneren war ein keines Plastikteil abgebrochen..Kosten ca. 100 Euro ohne Montage (die man aber einfach selber hinbekommt: 3 Schrauben lösen und Stecker abziehen)  
Diagnose: Zündung an, Gebläse etc. aus und mal scharf hinhören...

Gruss  
Mark