

Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

Beitrag von „mark1“ vom 12. Februar 2017 um 14:42

Das Glas ist nur geklipst- ganz zu einer Seite fahren, mit den Fingerspitzen druntergreifen und "mit Gefühl" abziehen. Drunter findest Du 3 Torx Schrauben in Fahrtrichtung, anschliessend Kabel abziehen und Motor rausnehmen...fertig

Gruss

Mark