

Wieder mal Fahrwerksproblem

Beitrag von „user touareg“ vom 17. Februar 2017 um 19:11

Moin! Der Touareg macht mir sehr viel Freude!

Leider hat das Relais 373 gestreikt und der Kompressor des Luftfahrwerks hat durchgelaufen. Nun habe ich erst das Relais von VW neu besorgt und verbaut nur der Kompressor lief danach sehr träge. Also den neu gemacht. Nun kommt immer die Meldung G291 Masseschluß ... Gelegentlich beim Starten Fehler Fahrwerk! Geht aber wieder weg inkl des Symbols im Kombiinstrument. Nun habe ich heute das Fahrwerk Kalibrieren wollen (VCDS) das ging erst nicht. Dann habe ich alles zurück gesetzt.

Dann meldet er ROT Fehler Fahrwerk im FSP steht Grundeinstellung nicht durchgeführt. Dann habe ich geschaut wie das geht aber leider steht der T1 rechts ca. 3 cm zu tief. Jetzt kommt die Meldung auch beim Fahren. Hat jemand eine Idee?? Gruß und schönes WE an alle

Hat jemand eine Idee???