

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „Ralf4711“ vom 18. Februar 2017 um 15:15**

Hallo Zusammen,

nun hat es mich auch erwischt ... das Auto steht hinten auf Extralevel und lässt sich an der Hinterachse nicht mehr absenken.

Die Vorderachse arbeitet wie gewohnt, und natürlich kommt im Display die Meldung STOP Werkstatt.

Im VCDS sieht:

01400 Niveauregelung

001 ober Grenzwert überschritten

01780 Geber für Fahrzeugniveau

003 Mechanischer Fehler - Sporadisch

02250 Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer

001 ober Grenzwert überschritten - Sporadisch

liegt das dann auch an den Rückhalte Ventilen? Ich dachte die sind nur dazu da den Druck im Luftbalg zu halten?

Und das tun sie ja. Wie wird denn die Luft abgelassen?

Die Rückhalteventile haben ja keinen elektrischen Anschluss und sind nicht schaltbar, durch sie kommt die Luft in den Balg und wird dann darin gehalten.

Oder stehe ich da auf dem Schlauch?

Grüße Ralf