

# Heckscheibenklappe öffnet nicht

Beitrag von „TpZ Fuchs“ vom 19. Februar 2017 um 08:01

[Zitat von fetter-diesel](#)

Das ist so nicht Richtig

Das Steuergerät hat eine eigene Masseleitung d.h. wenn es über vcds funzt schließt es einen Kabelbruch NICHT aus

Zu 99% Kabelbruch der Masseleitung an Scharnier oben Rechts

**OK werde das kabel mal durch prüfen danke euch ,und meld mich wenn der fehler feststeht**