

keine Leistung unter 2400 rpm, ruckeln und Geräusche bei kaltstart

Beitrag von „praendy2203“ vom 21. Februar 2017 um 22:47

Hi Andy hier,

möchte euch um hilfe bitten. mein touareg 3,0 tdi 225 ps bj. 2006 zieht nicht mehr unterhalb 2500rpm, braucht ca. 4 sek um gas anzunehmen und ruckelt, sobald ich im kalten zustand eine fahrstufe einlege.

sobald ich das gaspedal ohne eingelegte fahrstufe nur antippe, geht die drehzahl sofort hoch, ohne verzögerung.

letzte zeit kahmen vermehrt fehleranzeigen über das motorsteuergerät, die immer mit dem ladedruck zu tun hatten.

auto scan folgt!!

gemacht habe ich:

dieselfilter gewechselt

dpf gereinigt

vtg verstellung gechecked

turbo druckseite auf dichtigkeit abgedrückt

luftfilter gewechselt

drosselklappe gechecked

unterdrucksystem auf dichtigkeit überprüft

hat jemad schon mal solche symptome gehabt?

kann das auch mit dem automatik zu tun haben?

kann der wandler die geräusche verursachen und die motorleistung soweit herabsetzen?

bitte, bin für alle sinnvollen tips zu haben, möchte mir aber keine storys von seiten durchlesen, wo nach der achten seite das thema plötzlich unaufgeklärt endet.

danke schon mal und mfg Andy