

# Metallisches Geräusch aus Motorraum

Beitrag von „macko“ vom 22. Februar 2017 um 08:09

Moin, hatte ich auch schonmal, allerdings beim 7P. War ein Hitzeblech kurz nach dem Getriebereich. Gruß Marco