

Metallisches Geräusch aus Motorraum

Beitrag von „Knortschi“ vom 22. Februar 2017 um 12:04

[Zitat von macko](#)

Moin, hatte ich auch schonmal, allerdings beim 7P. War ein Hitzeblech kurz nach dem Getriebebereich. Gruß Marco

Ok hast du das Blech dann bisschen weggedrückt oder was anderes gemacht?