

ESP - und kein Ende in Sicht

Beitrag von „Oliver“ vom 1. März 2017 um 12:56

[Zitat von coala](#)

Servus Oliver,

ok, danke! Nachdem das ABS ja funktioniert, obwohl es eine vernetzte Funktion ist und scheinbar keine Fehlermeldung gespeichert ist, könnte ich mir fast nur zwei Dinge vorstellen:

- 1.) Es wurden Änderungen am Fahrzeug vorgenommen in dem Sinne, dass eine Codierung fehlerhaft geschrieben wurde, die Hardware nicht zur Codierung passt, oder gar ein Scherzkeks eine Möglichkeit gefunden hat, ESP dauerhaft zu deaktivieren.
- 2.) Ein Steuergerät ist selbst defekt und deshalb gibt es keinen Fehlereintrag. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Fall wie deinen hier im Forum schon mal hatten. Das würde mich wundern, wenn der Fehler "einfach so" und von alleine zustande käme.

Grüße
Robert

- Codierung soll korrekt sein, zu den Steuergeräten passen. Die Steuergeräte sollen angeblich die richtigen für diesen Fahrzeug sein.
- Ein defektes Steuergerät sollte ja eigentlich zu einer Fehlermeldung in der MFA und in der OBD führen. -->ESP Lampe

Ich vermute, dass da jemand "gebastelt" hat. Doch was und wo?