

# ESP - und kein Ende in Sicht

**Beitrag von „Oliver“ vom 1. März 2017 um 14:34**

Hallo MarBo,

Nein, das habe ich vorher nicht gewusst, sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Stand zu einem guten Preis in sehr gepflegten Zustand da.

Gefluteter Wasserkasten oder what ever - hin oder her... Die aller erste Frage, die sich stellt ist: Welcher Fehler oder Eingriff außerhalb des Kombiinstrumentes verursacht eine "Stumme" ESP-Lampe im Kombiinstrument?