

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Altmicks“ vom 1. März 2017 um 17:20

Hallo zusammen,

ich hatte die Situation, dass mein Touareg 7L sich manchmal hinten nicht abgesenkt hat.

Empfehlung VW : Austausch des Federbeins!

Nun habe ich als Tipp die Fa. Miessler Automotive, Schloßstr.1, 76593 Gernsbach (Bei Karlsruhe) bekommen. Diese Firma ist spezialisiert auf Luftfederung. Vertreiben Ersatzteile International und haben vor Ort auch eine kleine Werkstatt, von der ich gerade komme.

Was soll ich sagen, bin völlig begeistert. Freundlich und professionell hat der Werkstattmeister sich um mein Fahrzeug gekümmert. In drei Stunden wurden an beiden hinteren Federbeinen die Restdruckhalteventile getauscht, alles auf Fehler geprüft und wieder neu eingelernt. Und alles für 300 €!!

Ein lohnenswerter Tipp den ich gerne weitergebe.