

Hilfe beim auffinden des Leuchtweiten Stg

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 3. März 2017 um 20:30

Nachdem ich heute das ganze Armaturenbrett ausgebaut habe und feststellen musste das das (LWR Leistungsmodul) nicht an dem platz ist den ERWIN mir vorgeschlagen hat(hinter dem Radio/Klimaregelung) und auch die FACHKRAFT vom Freundlichen sagte vorne am Mitteltunell

Alles ohne LWR

Hat jemand noch eine Idee wo das Teilchen sich verstecken könnte

Ach ja 05 V10

Gruß Ronald