

# Hilfe beim auffinden des Leuchtweiten Stg

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 3. März 2017 um 20:30

*Nachdem ich heute das ganze Armaturenbrett ausgebaut habe und feststellen musste das das ( LWR Leistungsmodul ) nicht an dem platz ist den ERWIN mir vorgeschlagen hat(hinter dem Radio/Klimaregelung) und auch die FACHKRAFT vom Freundlichen sagte vorne am Mitteltunell*

*Alles ohne LWR*

*Hat jemand noch eine Idee wo das Teilchen sich verstecken könnte*

*Ach ja 05 V10*

*Gruß Ronald*