

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „Maxiking“ vom 6. März 2017 um 13:32**

Hallo zusammen, ich habe seit Freitag Abend auch das Problem mit dem Luftfahrwerk. Hab den dicken heute auf die Bühne genommen und die Verkleidung zum Kompressors abgeschraubt.... es kamen mir gleich Kügelchen entgegen, nach dem ich dann den kompressor abgeschraubt habe, bemerkte ich das er an der Luftrockeneinheit aufgeplatzt ist. Der kompressor Ansicht funktioniert. Meine Frage jetzt, gibt es den luftrockener (Patrone) auch einzeln zu kaufen? Oder muss ein neuer kompressor her? Habe folgendeteilenummern gefunden.

7L 0 616 007 D01054800536

Danke im Voraus