

Sitzheizung schaltet sich nach 10 Sekunden aus

Beitrag von „Stein“ vom 7. März 2017 um 08:28

Moin,

die Sitzheizung auf der Fahrerseite schaltet sich nach 10 Sekunden aus.

Alle anderen Sitze funktionieren einwandfrei.

Touareg mit Nappasitze Bj.3/2015

Hat noch Garantie.

Gruss

Eric