

ACC und Front Assist nicht verf

Beitrag von „Trend71“ vom 7. März 2017 um 20:34

Hallo Hannes, die Fehlerbezeichnungen sind denke ich in meinem Post aufgeführt. Wenn ich das richtig verstehe, sagen die Steuergeräte :

13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
87552 - Control Module Incorrectly Coded

19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1 Fault Found:
0021 - Control Module Incorrectly Coded

8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: Malfunction 0010
1 Fault Found:
87552 - Control Module Incorrectly Coded

Vielleicht hilft dies weiter - wie kann ich sonst Fehlerspeicher auslesen?

Viele Grüße

Oliver