

Warnhinweis Leuchtweitenregulierung

Beitrag von „Jonnie“ vom 10. März 2017 um 22:56

Hallo, Danke für Eure guten Tipps über die Leuchtweitenregel-Sensoren. Bei meinem 2004er Touareg hat anscheinend jemand den Stecker am vorderen Sensor etwas beschädigt. Kann mir jemand sagen wie der gelöst wird? Habe schon viel im web gesucht aber nichts gefunden.

Grüsse Jonnie