

Frage zur Batterie

Beitrag von „mark1“ vom 23. März 2017 um 23:11

Fang doch mal am Radio an: die 4 Enthebelungsriegel einstecken und rausziehen, dann hast Du schon mal 50% der Fehlerquellen abgearbeitet...

Wenn Du am Wechsler nicht an die Stecker kommst, musst Du die Kofferraumverkleidung abbauen (ich schaue es mir morgen mal bei mir an)

Gruss

Mark