

# **Bremsbelag Warnleuchte Sporadisch**

**Beitrag von „mark1“ vom 26. März 2017 um 16:26**

Das war bei mir genauso: Durch die Abnutzung der Bremsscheibe hatte sich am Aussenrand eine starke Kante gebildet, die die Verschliessanzeiger durchgeschliffen hat, obwohl die Beläge noch ca. 50% Belagdicke hatten (und das Verschleissmass der Scheibe war auch noch längst nicht erreicht).

Ich habe dann die Warnanzeige abgestellt und die Beläge regelmässig geprüft. Als sie fällig wurden, habe ich Scheibe und Beläge auf der HA komplett ersetzt (Ersatzteilpreise OEM < 300 Euro, VW wollte vierstellig..).

Dazwischen lagen ca. 20000 km Fahrstrecke...

Gruss

Mark