

# R5 Touareg1 TDI Lüftungssteuerung

Beitrag von „mark1“ vom 28. März 2017 um 12:24

Das könnte am Vorschalt-Widerstand für den Lüfter liegen- schau mal hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ight=widerstand>

Gruss

Mark