

Verteilergetriebe keine Kommunikation

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 30. März 2017 um 11:07

Wurde das neue Steuergerät auch Codiert?

Wie sieht der Kabelstrang vom Getriebe aus ?

Am Stecker des Getriebes treten Undichtigkeiten auf und das öl steigt durch Kapillarwirkung noch oben