

Lenkrad vibriert nicht - Lane assist und Lenkradheizung wärmt nur Zeitweise

Beitrag von „coala“ vom 30. März 2017 um 22:29

Servus,

beim 7P wurde leider die vorher verbaute stetige (PWM) Regelung der Lenkradtemperatur durch eine einfache und billige on-off-Regelung ersetzt. Das bedingt in etwa 5 - 6 Grad Regelschwankung - und das spürt man leider sehr deutlich.

Grüße
Robert